

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	87
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	11.11. havárie TUV 428 páteř bytů 2, 5, 8, ... 35 13.11. havárie odstraněna		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	10.11.2025
Podpis:		Další kontrola:	24.11.2025