

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	6
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	suterén - porouchaný zámek od dveří do chodby ke sklepům		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	8. patro nahlášena porucha osvětlení		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	rozdány a vyvěšeny pozvánky na schůzi shromáždění 21. 4. od 18:00		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	1.4.2026
Podpis:		Další kontrola:	15.04.2026