

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	8
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	na úklidovou firmu urgován stále neuklizený a větší nepořádek na schodišti		
Požární zařízení			
Výtahy	Na EL-VY hlášena porucha nákladního výtahu		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	do schránek rozneseno vyúčtování 2025		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	27.4.2026
Podpis:		Další kontrola:	11./13. 5.2026