

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	94
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	476 - prasklé lino kryt rohu 5. schodu z 1. patra dolů 477 - odložená myčka v suterénu - nutno odstranit tím kdo jí zde zanechal		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	prasklý přívod vody k umyvadlu na wc v suterénu 477		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	27.4.2026
Podpis:		Další kontrola:	11.05.2026