

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	95
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476, 477 poškozené ramínko samozavírače		
Vnitřní společné prostory	476 - prasklé lino kryt rohu 5. schodu z 1. patra dolů		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	rozeseny pozvánky na schůzi shromáždění 26. 5.		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	11.5.2026
Podpis:		Další kontrola:	25.05.2026