

| VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU                    |                              |                 |            |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| Adresa:                                   | S. K. Neumanna 2010, Praha 8 | č. objektu:     | 510        |
| Referent:                                 | Veronika Švarcová            | č. kontroly:    | 34         |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                              |                 |            |
| Fasáda objektu                            |                              |                 |            |
| Vstupní portály                           |                              |                 |            |
| Vnitřní společné prostory                 |                              |                 |            |
| Požární zařízení                          |                              |                 |            |
| Výtahy                                    | X                            |                 |            |
| Elektro                                   |                              |                 |            |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            |                              |                 |            |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                              |                 |            |
| Ostatní                                   |                              |                 |            |
| Neodstraněné závady                       |                              |                 |            |
| Zkontroloval:                             | Veronika Švarcová            | Datum:          | 11.05.2026 |
| Podpis:                                   |                              | Další kontrola: | 25.5.2026  |