

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	26/3 pravidelná kontrola LDP (požární zabezpečení)		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	9/3 výkopové práce u SZ nádrží, oprava vody		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/3 26