

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Palášova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/06
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	2/6 seřízení vstup dveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	2/6 vývěška pasportizace topení 21/6 vývěška odstávka TUV		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/6 26