

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107		č. objektu: 305
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	2/7 kontrola LPP (čistička PO)		
Výtahy	1/7 nesvítil světla (2 řady) velkého výtahu urgovno 7/7 oprava světel výtahu 1 řada (druhá cca do týdne)		
Elektro	7/7 požadavek na prodl. čas svítidla 3p u výtahu		
Topení, voda, kanalizace, plyn	20/7 Havárie teplé vody před domem		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	13/7 dokončena oprava světel velkého výtahu 21/7 kontrola průřady v bytech 10/9 patro		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/7 20