

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čukelíkova 1058 - 1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	13/7 Výměna vodoměrné sestavy 1058 29/7 Oprava zdi po výměně sestavy 1058		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	20/7 KK provizorní oprava LG redukce rozsahu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/7 20