

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	71
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	408 a 410 prasklá krytka kliky u balkonových dveří		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	nové praskliny ve spárách pojezdového plata dány k reklamaci		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	20.7.2026
Podpis:		Další kontrola:	03.08.2026