VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	S. K. Neumanna 2010, Praha 8	**č. objektu:**	510
Referent:	Veronika Švarcová	**č. kontroly:**	40
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	**Datum:**	19.08.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	2.9.2026