

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	103
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	428 - rozmočené 4 ks podhledů u výtahu		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	428 - odraněna havárie přívodu TUV do domu		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	20.7.2026
Podpis:		Další kontrola:	03.08.2026