

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	30/7 Propadlé dlaždice okap chodníky, 31/7 Prohlídka průvzdušným ventilů topení		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	3/7 poškozené dveře + fasáda přístavky 127 L (pokus o vloupání) 30/7 Účty za opravu dveří přístavky 127		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 23/7 26