

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/08
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	3/8 kontrola ústředny LDP (PO) 12/8 dobít kredit SIM LDP 17/8 preventivní prohl. PO + HP		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	18/8 Předání staveniště střechy		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/8 26