

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		309
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK vyčištěny výpustě a gajgry u chodníku (Hořavková)		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	2 popelnice přeplněné, 2 poploprázdné - obsah přeplněných vysypán kolem popelnic - ožráno patrně potkany. Uklidila Hořavková		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	Reklamována oprava podlahy výtahu - tech odd. Ing Křeček		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	31.08.2026
Podpis:		Následující:	07.08.2026