

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	č. objektu:	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	č. kontroly:	16
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	probíhá modernizace EPS		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	Datum:	2.9.2026
Podpis:		Další kontrola:	16.09.2026