

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Roudnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/08
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	28/8 Odložené věci v suterénu, špinavé podlahy a stěny, pokyměně ventilace topení		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	12/8 Nesvítili světlo suterén 443, 1x spoj. chodba		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/8 26