

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	107
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály	opraven čipový systém 430		
Vnitřní společné prostory	NP 428 osazen novými podhledy		
Požární zařízení			
Výtahy	430 nahlášena nerovnoměrná a neplynulá jízda výtahu		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	14.9.2026
Podpis:		Další kontrola:	12.10.2026