

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/08
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	10/8 Prořez zeleně vedle dvore		
Ostatní	6/8 Obhlídka zahrady, předání klíčů 11/8 čištění okapů, opravy okap. chodníku		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/8 26