

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumelíkova 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 26/09
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	30/9 zahájen topení verzou, nastavení topení křivek		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	14/9 - KK, lodžie posun optar		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 26