VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	**č. objektu:**	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	**č. kontroly:**	18
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	probíhá modernizace EPS		
Výtahy			
Elektro	8.p - osvětlení u výtahu 10.p. - osvětlení u výtahu		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	vyvěšeny informace o výměně zámků u vchodových dveří a do chodeb k bytům		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	**Datum:**	14.10.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	11/2026

.