

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Ouholická 457-453	č. objektu:	372
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/09
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	15/9 kontrola střešní úpravy 457 24/9 kambová protihledá dešťovodu 457		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 20