

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Rondnická 443-446	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/09
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	24/9 kontrola PO 23		
Výtahy			
Elektro	22/9 Nesvití světlo & suterén 443		
Topení, voda, kanalizace, plyn	22/9 Nepořádek po výměně ventilu 443 místnost 3 - urgováno šikovatka		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 26