Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Pivovarnická 1023/5	**č. objektu:**	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		317

Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu	OK
Dveře	OK
Vnitřní společné prostory	OK
Požární zařízení	OK
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK
Elektro (kontrola světel)	OK
Voda, kanalizace, plyn	OK
popelnice ve dvoře	OK
úklid	OK
Neodstraněné závady a ostatní	OK

	Jaroslava Hořavková	**Datum:**	26.10.2026
Podpis:		**Následující:**	02.11.2026