VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Mazovská 476 a 477	**č. objektu:**	459
Referent:	Veronika Švarcová	**č. kontroly:**	103
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	477 - zalomený klíč v zámku u vch. dveří		
Vnitřní společné prostory	476 - prasklé lino kryt rohu 5. schodu z 1. patra dolů		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	**Datum:**	12.10.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	26.10.2026