

| Výkaz pravidelné kontroly domu            |                                                                           |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Adresa:                                   | Davidkova 986-989                                                         |                                                                                     | č. objektu: 584    |
| Referent:                                 | David Foltin                                                              |                                                                                     | č. kontroly: 26/09 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Fasáda objektu                            |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Vstupní portály                           |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Vnitřní společné prostory                 |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Požární zařízení                          |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Výtahy                                    |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Elektro                                   | 8/9 Vadný vypínač v křídle 123                                            |                                                                                     |                    |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | 11/9 korekce PD pasportizace topení<br>25/9 Vývěska zahájení topení sezón |                                                                                     |                    |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Ostatní                                   |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Neodstraněné závady                       |                                                                           |                                                                                     |                    |
| Zkontroloval:                             | Foltin                                                                    |  | Datum: 30/9 26     |