Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpelíkova 1058 - 1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	5/10 Provizorní opravy lodžií		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	9/10 Změna nastavení kotelny 12/10 Kontrola garáží		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	5/10 Kontrola střechy 5/10 Zavaření uvolněného rámu klepadla 12/10 KK 26/10 KK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	Foltin 30/10 26