VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Kyselova 1185	**č. objektu:**	333
Referent:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	**č. kontroly:**	19
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	posprejovaná fasáda		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	probíhá modernizace EPS		
Výtahy	závada nákl. Výtahu		
Elektro	výměna světel v přízemí , doplnění nefungujících světel v jednotlivých patrech		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová, Jaroslav Vaněk	**Datum:**	11.11.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	25.11.2026

.