VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411	**č. objektu:**	454
Referent:	Veronika Švarcová	**č. kontroly:**	77
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	408 a 410 prasklá krytka kliky u balkonových dveří		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro	oprava havarijního stavu rozvodu el. v suterénu -kancelář garážisti		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	opraveny v rámci reklamace praskliny v pojezdovém platu		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	**Datum:**	9.11.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	23.11.2026