VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430	**č. objektu:**	536
Referent:	Veronika Švarcová	**č. kontroly:**	110
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	430 - posprejovaná fasáda		
Vstupní portály	430 - závada (strhlá) vnitřní klika		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	**Datum:**	9.11.2026
Podpis:		**Další kontrola:**	23.11.2026