Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	16/10 Nedovírají dveře vstup 121 přední, 19/10 Kontrola a seřízení dveří, samozavírače vchody 125 na hranici životnosti.		
Vnitřní společné prostory	26/10 Seřízení vstup dveří 121 dvůr		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	14/10 Otěr zeleně, předzahrádky Stále nory od poskoků u 125		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	30/10 26