Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	**č. objektu:**	359
Referent:	Eva Urbanová	**č. kontroly:**	2026_19

Fasáda objektu	OK	
Vstupní portály	OK	
Vnitřní společné prostory	OK	
Požární zařízení	OK	
Výtahy	OK	
Elektro	OK	
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK	
Kontejnerové stání a okolí	Téměř pravidelně se u kontejnerů objevují odložené předměty, které do kontejneru nepatří	
Ostatní	OK	
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice
	26/03/26	V dílně v suterénu jsou odloženy zbytky siporexových panelů po vybourání stěn
	26/03/26	U obou vchodů jsou uvolněné dlaždice
	09/04/26	Na západní straně domu v č.p. 532 v krajní sekci opět nové poškození fasády ptáky u 5. patra
	25/06/26	Na východní straně domu v č.p. 531 v krajní sekci nové poškození fasády ptáky u 4. patra

Podpis:	Eva Urbanová	**Datum:**	08.10.2026
		Další kontrola:	22.10.2026